

| 名 称 | 形 状 | 径 | 切寸 | 本数 | 箇所 | 合計 | 定尺 | 割本数 | 圧接 |
|----------------|-----|--------|-----|------|----|-----|----|-----|----|
| 1 スラブ上筋 | | SD295A | D10 | 6500 | | 40 | | | |
| 2 | | SD295A | D10 | 1100 | | 36 | | | |
| 3 4/1 13:00 | | SD295A | D10 | 4000 | | 12 | | | |
| 4 | | SD295A | D10 | 2000 | | 34 | | | |
| 5 | | SD295A | D10 | 1910 | | 6 | | | |
| 6 | | SD295A | D10 | 1500 | | 6 | | | |
| 7 | | SD295A | D10 | 980 | | 8 | | | |
| 8 | | SD295A | D10 | 830 | | 90 | | | |
| 9 | | SD295A | D10 | 1950 | | 6 | | | |
| 10 | | SD295A | D10 | 1760 | | 6 | | | |
| 11 | | SD295A | D10 | 400 | | 15 | | | |
| 12 | | SD295A | D10 | 2820 | | 118 | | | |
| 13 | | SD295A | D13 | 6500 | | 12 | | | |
| 14 | | SD295A | D13 | 4000 | | 2 | | | |
| 15 | | SD295A | D13 | 2500 | | 48 | | | |
| 16 | | SD295A | D13 | 2000 | | 26 | | | |
| 17 | | SD295A | D13 | 1100 | | 8 | | | |
| 18 | | SD295A | D13 | 6500 | | 48 | | | |
| 19 | | SD295A | D13 | 6500 | | 54 | | | |
| 20 | | SD295A | D13 | 4000 | | 2 | | | |

