

名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
14工区 スリーブ	1250	SD295A	D13	1250		68	5000	4	17	
2	120 400	SD295A	D13	800		1	4000	5	1	
3 4/14(X1)	140 400	SD295A	D13	840		1	6000	7	1	
4 15=302E7D	170 400	SD295A	D13	900		2	4500	5	1	
5	200 350	SD295A	D13	910		1	5000	5	1	
6	160 700	SD295A	D13	1180		2	6000	5	1	
7	170 700	SD295A	D13	1200		5	6000	5	1	
8	200 700	SD295A	D13	1260		2	4000	3	1	
9	210 700	SD295A	D13	1280		1	4000	3	1	
10	340 700	SD295A	D13	1540		1	5000	3	1	
11	490 700	SD295A	D13	1840		1	4000	2	1	
12	1170 700	SD295A	D13	3200		1	6500	2	1	
13	1260 700	SD295A	D13	3380		1	3500	1	1	
14	1450 350	SD295A	D13	3410		1	3500	1	1	
15	1480 400	SD295A	D13	3520		2	4000	1	2	
16	1510 400	SD295A	D13	3580		1	4000	1	1	
17	1530 400	SD295A	D13	3620		1	4000	1	1	
18	1450 700	SD295A	D13	3760		1	4000	1	1	
19	1460 700	SD295A	D13	3780		2	4000	1	2	
20 167	1490 700	SD295A	D13	3840		5	4000	1	5	

名称	形状	径	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接
14工区 南 下筋	 2300 650	SD345	D19	3525		9	4000	1	9
4/14(火)									
15:30									
71									