

名 称	径	材質	形 状	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
1 1工区)	D10	SD295A		730			100	4500	6	17	
2	D10	SD295A		780			32	4000	5	7	
3	D10	SD295A		880			250	4500	5	50	
4	D10	SD295A		6520			4	7000	1	4	
5	D10	SD295A		5720			7	6000	1	7	
6	D10	SD295A		5220			3	5500	1	3	
7	D10	SD295A		2420			11	5000	2	6	
8	D10	SD295A		1960			26	4000	2	13	
9	D10	SD295A		1510			4	5000	3	2	
10	D10	SD295A		1290			3	4000	3	1	
11	D10	SD295A		525			20	5500	10	2	
12	D10	SD295A		440			70	4500	10	7	
13	D10	SD295A		5220			1	5500	1	1	
14	D10	SD295A		4190			4	4500	1	4	
15	D10	SD295A		3030			1	6500	2	1	
16	D10	SD295A		1580			3	5000	3	1	
17	D10	SD295A		5000			36	5000	1	36	
18	D10	SD295A		5180			3	5500	1	3	
19	D10	SD295A		2250			10	4500	2	5	
20	D10	SD295A		900			6	4500	5	2	

名 称	径 材質	形 状	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割	本数	圧接
21 工立)	D13SD295A		1640			154	5000	3	52	
22	D13SD295A		1000			40	5000	5	8	
23	D13SD295A		950			8	5000	5	2	
24	D13SD295A		900			36	4500	5	8	
25	D13SD295A		850			4	6000	7	1	
26	D13SD295A		450			100	4500	10	10	
27	D13SD295A		505			3	5500	10	1	
28	D13SD295A		535			6	5500	10	1	
29	D13SD295A		1790			4	5500	3	2	
30	D13SD295A		2220			2	4500	2	1	
31	D13SD295A		3120			2	6500	2	1	
32	D13SD295A		2600			10	5500	2	5	
33	D13SD295A		5400			2	5500	1	2	
34	D13SD295A		5900			6	6000	1	6	
35	D13SD295A		6700			4	7000	1	4	
36	D13SD295A		1280			2	4000	3	1	
37	D13SD295A		1700			4	3500	2	2	
38	D13SD295A		2150			24	4500	2	12	
39	D13SD295A		1675			2	3500	2	1	
40	D13SD295A		3125			2	6500	2	1	

名 称	径	材質	形 状	切寸	本数	箇所	合計	定尺	割本数	圧接	
11		D13	SD295A		4285		4	4500	1	4	
12		D13	SD295A		5315		2	5500	1	2	
13		D13	SD295A		6765		2	7000	1	2	
14		D13	SD295A		1550		2	5000	3	1	
15		D13	SD295A		4560		1	5000	1	1	
16		D13	SD295A		5000		12	5000	1	12	
17		D13	SD295A		4000		4	4000	1	4	
18		D13	SD295A		6160		4	6500	1	4	
19		D13	SD295A		5180		2	5500	1	2	
20		D13	SD295A		2250		3	4500	2	2	
21		D13	SD295A		1500		115	4500	3	39	
22		D13	SD295A		900		2	4500	5	1	
			6/11 13:00								
			IR IE								
			B2 IE IE) 3枚								
			6月12日								
			8:30 搬入 (705)								